

Joint de trappe d'inspection en silicone - Modèle au choix


15,88 € TTC

Reference: MH 070-11-049N



Joint de trappe d'inspection en silicone

Garantie: 2 ans



Description:

3 modèle disponibles :

Petit joint de trappe d'inspection en silicone pour poêle à pellet se plaçant sur le flanc du poêle

Dimensions en mm: L 70x l 40 pour les modèles R70 - RV80 - LISA PLUS - MONICA - EVA - FLAVIA - HOLLY - RC_RV120- SOFIA - HRV160 - 500 - ARIA - HRV140 - HRV 100 - OLIMPIA

Grand joint de trappe d'inspection en silicone pour poêle à pellets se plaçant sur le flanc du poêle, tout modèle qui utilisent le joint extracteur 6 trous

Se plaçant sur le flanc du poêle

Joint de trappe en silicone 4 trous pour poêle à pellet se plaçant sur l'avant du poêle

Dimensions en mm: L 184 x l 128 pour les modèles VERONICA - LAURA - SNELLA - 901 - HR100 - HRV 120 - OLIVIA